

# Lämpölaitoksen öljypolttimen päivittäminen

Teknltk 05.11.2024 § 88

210/02.08.00/2024

Lämpölaitoksen biokattilan varalämmönlähteenä toimii kevytöljykattila. Alun perin lämpölaitoksella on ollut öljypolttimia kaksi kappaletta; toinen käytössä, toinen varalla. Öljykattilan alkuperäinen öljypoltin KP-280T on rikkoutunut, mutta se on saatu toimimaan aikoinaan laitokselle hankittujen varaosien avulla. Varaosasarja on nyt puutteellinen. Ko. mallista öljypoltinta tai sen varaosia ei Suomessa ole myynnissä. Alustavasti tehtyjen kyselyjen perusteella ulkomailta saatavien varaosien saanti on hankalaa. Korvaava Oilonin öljypoltin on KP-280 M WD33. Siihen on saatavilla varaosia Oilonin varastosta.

Poltin on lämpölaitoksen kriittinen osa ja on vaarana, että sekä kiinteän polttoaineen kattila, että poltin rikkoontuvat yhtäaikaa talvipakkasella. Lämpölaitoksella tulee olla varmatoiminen hakekattilan varalämmitysjärjestelmä. Varmatoimisuuteen päästään uusimalla poltin markkinoilla yleisesti saatavilla olevalla laitteella, jolle on varaosia myös tulevaisuudessa.

Pyhäjoen LVI-Tarvike on jättänyt oheismateriaalina olevan tarjouksen sekä uudesta polttimesta että varaosapaketista.

Nyt käytössä oleva vanhemman mallinen öljypoltin ja sen jäljellä olevat varaosat voidaan mahdollisesti myydä varaosiksi sellaiselle laitoksille, joissa ko. mallinen poltin on edelleen käytössä.

## **Ehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Pyhäjoen LVI-Tarvikkeen tarjouksen öljypolttimen uusimisesta. Lisäksi lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön hankkimaan tarpeelliset varastoitavat varaosat vuoden 2025 määrärahalla.

**Päätös:**

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

---

Muutoksenhaku: Hankintaoikaisu tekniselle lautakunnalle

Tiedoksi: Pyhäjoen LVI-Tarvike  
Kiinteistöpäällikkö